

MGR  
INŻ.  
ARCH.

MAREK BOGDAŁA  
ul. Lubińska 28/74  
53-624 Wrocław

tel. 508-130-525  
architekt.msb@gmail.com  
NIP: 897 170 23 70



fot.1 - Stan stolarki okiennej lukarn od strony dziedzińca.



fot. 2 - Uszkodzenia elementów konstrukcyjnych



MGR  
INŻ.  
ARCH.

MAREK BOGDAŁA  
ul. Lubińska 28/74  
53-624 Wrocław

tel. 508-130-525  
architekt.msb@gmail.com  
NIP: 897 170 23 70



fot. 3 - Nieszczelności pokrycia dachowego.





fot. 4 - Porażenie biologiczne. Widoczny stroczek łzawy.



fot. 5 - Prowizoryczne podparcie w miejscu brakujących elementów konstrukcji